

odstranitev kovanih
zaščitnih ograjnih vrat
dim. 117/228cm

odstranitev lesenih masivnih vhodnih vrat
v kompletu z pripadajočo opremo,
mokromontažnim podbojem in vratnim krilom
dim. 100/215cm

kombinirano rušenje stropiščnih
betonsko-kamnitih konstrukcij
rušenje je potrebno izvajati pazljivo
ob prisotnosti nadzora in predstavnika





- odvzem vzorcev, analiza in odstranjevanje talne podlage ob prisotnosti izvajalca del, projektanta, nadzora in predstavnika VKD
- vzorci se zaradi sanacije/obnove/nadomestne izvedbe analizirajo in na podlagi rezultatov določi nov talni sloj
- posebno pozornost je potrebno nameniti pregledi površine zaradi dolocitve lokacij sanaciji vlage

LEGENDA

 OBSTOJEČI ZIDOVI RLIŠITVENI POSEGI

 ADMIRALI BETON

 FIBER/UNT-BEFORE

	ENERGETIKA B.B. Turistični center Popotniškega, mlinskega, avtomobilskega in letalskega turizma Turistični center Turistični center Turistični center Turistični center			VERIGNA PROJEKCIJSKA SKUPNOST		SHEMA VRAT: P-0VVI in P-0VVI Obstoječe stanje in rušilni posegi 1:20		
	© Vrednotenje projekta: 2011-01-01			HARČNIK HARČNIK		OBČINA POSTOJNA Ljubljanska 4, 6230 Postojna		
						RAVBARJEV STOLP REKONSTRUKCIJA		
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	MR	DR.ŠTOK	PROJEKT	OBSEGI ZA GRADNJO LOKACIJA		VISTA PROJEKTA	DATUM Junij, 2013	
ODGOVORNI PROJEKCIJANT	Tomaž BENEŠ d.d.a.	A-1000						ŠT. PROJEKTA
ODOBILA	Tomaž BENEŠ d.d.a.	A-1000						10/2011
KONTROLA	Tomaž BENEŠ d.d.a.	A-1000		PZI		ŠT. NOČETA a_v_1/1		